


Mikrodasturni yangilash bo'yicha ko'rsatmalar X-COP 9700s Wi-Fi Black

1. neoline.ru saytiga kiring va "Yangilanishlar" bo'limida so'nggi proshivkani yuklab oling

<https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. Barcha fayllarni xotira kartasiga nusxa ko'chiring:
X-COP9700sWiFiBlack_DVR_Rev014-v14.0.21.bfw
X-COP9700sWiFiBlack_RD(Rev009).rd0
yoki X-COP9700sWiFiBlack_RD(Rev010).rd0

OGOHLANTIRISH: fayllar nomlarini o'zgartirmang.

3. Xotira kartasini X-COP 9700s Black-ga joylashtiring va qurilmani avtomobil rozetkasiga ulang. X-COP 9700s Black avtomatik ravishda yoqiladi.
4. Qurilma menyusiga kiring, "yangilash" bandini tanlang va "OK" tugmasini bosib, "OK" tugmasini yana bir marta bosish orqali proshivka yangilanishini tasdiqlang.

DIQQAT: yangilash vaqtida kontakti o'chirmang va qurilmadagi tugmalarni bosmang - bu yangilash jarayonida xatolikka va qurilmaning ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@88003509609.com
<https://uz.neoline.com/>

5. Yangilanish tugagandan so'ng, qurilma avtomatik ravishda qayta yoqiladi. Proshivka fayllari qurilma xotirasiga yoziladi va xotira kartasidan avtomatik ravishda o'chiriladi.
6. Sozlamalarni qurilma menyusi orqali qayta o'rnating va keyin uni o'zingizning xohishingizga ko'ra sozlang.
Qurilma ishlashga tayyor.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

texnik yordam xizmati
support@88003509609.com
<https://uz.neoline.com/>

DVR 14 dasturiy ta'minotidagi o'zgarishlar

1. Avtomobil dvigateli o'chirilganda (faqat kontakt yoqilgan hollarda) Neoline Connect mobil ilovasi orqali u bilan o'zaro aloqada bo'lganda qurilmaning ishlash barqarorligi oshirildi.
2. Mikrodaftar va radar ma'lumotlar bazasini yangilash jarayonida qurilmani quvvatlantirish uchun takomillashtirilgan algoritmlar.
3. Xotira kartasi bo'limlarining o'lchamlarini to'g'ri taqsimlay olmaslik bilan bog'liq xatolik tuzatildi.
4. Ekran lavxasi "Qorong'i" rejimida ishlashi o'zgartirildi - ishlayotgan vaqtda tezlik o'lchagich olib tashlandi.
5. Rasmlarni saqlash uchun "Photo" papkasi qo'shildi.
6. Yangilash jarayonida qurilmaning elektr ta'minotini to'xtatish taqiqlanganligi haqida ovozli bildirishnoma qo'shildi.
7. Ba'zi standart sozlamalar o'zgartirildi.

DVR 11 dasturiy ta'minotidagi o'zgarishlar

1. Qurilmaning barqarorligi yaxshilandi.
Mikrodaftar o'rnatgandan so'ng, u avtomatik ravishda standart sozlamalarga qaytariladi. Qurilma shaxsiy imtiyozlarga ko'ra qayta sozlanishi kerak.